

Primex Gel



*Sparar tid - blandas direkt i täckfärgen
Skyddar mot fuktupptagning
Får putsfasaden att se fräsch ut längre*

Få färgen att hålla längre på putsfasaden. Beckers Primex Gel är en primer som används för grundmålning av mineraliska ytor genom att blanda ner den i Kivisil Fasadfärg, Putsfärg, Betongskyddsfärg eller Novasil Fasadfärg i första lagret täckfärg. Med Primex Gel går grundjobbet snabbare tack vare att den blandas direkt i täckfärgen - på så sätt slipper du primer momentet innan du går på slutstrykningen med täckfärgen. Använd Beckers Primex Gel om du vill ha ett resultat som håller i längden.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
4 - 5 m²/l

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +5°C ytemperatur och under 80% rel luftfuktighet

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
2-5 timmar. Nästa behandling kan utföras dagen efter.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten eller penseltvätt

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt

Förberedelse av ytor

Nya underlag skall vara torra och genomhårdade före grundning och ytbehandling. Rengör underlaget från smuts, damm, mögel, alger och salter.

Måla

GRUNDMÅLNING: med blandning av Beckers Primex Gel och färg. Blanda Beckers Primex Gel väl före användning. Tillsätt Beckers Primex Gel till färgen, Kivisil Fasadfärg, eller Novasil Fasadfärg, i förhållandet 1:9 och blanda under kraftig omrörning ca 5 min. Använd den färdiga blandningen inom 24 timmar.

MÅLNING: görs sedan med Kivisil Fasadfärg eller Novasil enligt respektive produkts faktablad.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Applicera inte produkten direkt på våta eller icke absorberande ytor.

Primex Gelska inte bilda film på ytan.

Skydda ytor som inte ska behandlas. Torka omedelbart bort eventuella stänk från fönstren.

Luftens och ytans temperatur ska vara minst +5°C vid målningsstillfället samt 4 timmar efter avslutad målning. Luftfuktigheten får under denna tid inte stiga över 80%.

Besök www.beckers.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.